


Hoja de información técnica



Esmalte Alquidático Acabado Metálico

P.A.B. ULTRA LAVABLE

C62SJ01

Libre de Plomo	Acabado Mate	Uso Interior y Exterior	Colores 23 colores	Tipo Alquidático	Resistente a la corrosión
-----------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------------



Descripción del Producto

P.A.B. Ultra Lavable Acabado Metálico de Sherwin Williams es un esmalte alquidático entintable de acabado mate; al cual puedes adicionar una capa de esmalte Metalex transparente para obtener un acabado brillante, esto ayuda a evitar las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente.

Sobre superficies metálicas, con una mano previa de primario, tiene mayor resistencia a la oxidación.

Ventajas y beneficios

- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente acabado en las superficies de concreto y mampostería
- Protege del desgaste y deterioro.
- Fácil de aplicar
- Acabado Metálico
- Libre de plomo y metales pesados.

Usos

- Interior/Exterior
- Muebles
 - Molduras
 - Puertas
 - Armarios
 - Ventanas

Superficies de aplicación

- Acero y/o Fierro
- Madera
- Concreto

Características del Producto

Acabado	Mate
Color	23 colores según carta de color
Entintado	
Base Pastel	Hasta 2 onzas/QT (litro) con Tinta Blend A Color
Base Pastel	Hasta 7 onzas/Galón con Tinta Blend A Color
Estabilidad ⁽¹⁾	1 año
Peso Específico	0.975±0,02%
Presentación	Litro y Galón
Punto de inflamación (base)	37°C
Rendimiento teórico (base) ⁽²⁾	16 m ² /L
Sólidos en Peso (base)	50.5±2%
Sólidos en Volumen (base)	41±2%
Tiempos de secado ⁽³⁾	
• Al tacto:	30 min
• Libre de Huella	1 a 2 horas
• Duro	24 horas
• Para recubrir	12 a 18 horas
Uso	Interior/Exterior
Viscosidad @ 25°C	68-78 UK
VOC (base)	450 g/L
Resistente en cámara salina*	>100 hrs

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrir debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie,

como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho y tierra.

Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.

Seca. No deberá existir humedad en la superficie.

Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Métodos de preparación de la superficie

Superficies nuevas

Superficies mampostería, concreto, cemento y materiales similares.

- Estas superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas.
- Lave la superficie con una solución al 10% de Dual-Etch (W04KA63). La solución efervecerá en la superficie.
- Enjuague la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso.
- Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia.
- Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.
- Repare grietas y huecos con un resanador para muros y/o techos.

Superficies de madera.

- Rellene las imperfecciones con un resanador para madera.
- Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grano grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa.
- Limpiar la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo.

INFORMACIÓN TÉCNICA: P.A.B. Ultra Lavable (C62SJ01)

Superficies de yeso

- Lave la superficie con una solución de media taza de vinagre por cada 4 litros de agua.
- Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.
- Rellene las grietas y los agujeros con una pasta para rellenar y lije la superficie hasta emparejar.

Superficies de acero al carbón

- Lave la superficie con el desoxidante-desengrasante DUAL-ETCH de Sherwin-Williams para remover toda la contaminación de la superficie.
- Realice una limpieza manual o mecánica a base de cepillo o carda, dejando una superficie libre de óxido y toda materia contaminante.
- Para obtener un mejor desempeño, realice la limpieza con abrasivos grado comercial conforme al estándar SSPC-SP6. limpie todas las superficies utilizando un abrasivo filoso y angular para obtener un perfil de anclaje óptimo (2 mils). Elimine todas las salpicaduras adheridas y redondee todos los bordes filosos lijando a un radio mínimo de ¼" (0,63 cm). Aplique la base a las superficies de acero al descubierto dentro de las 8 horas o antes de que se produzca la aparición de óxido. Se requiere aplicar un primario.

Superficies de lámina galvanizada

- Deje envejecer la superficie durante al menos 6 meses antes de aplicar el recubrimiento.
- Lave la superficie con el desoxidante-desengrasante DUAL-ETCH de Sherwin-Williams para remover toda la contaminación de la superficie.
- Aplique un parche de prueba. Deje que la pintura se seque al menos una semana antes de poner a prueba la adherencia. Si la adherencia no fuera buena, elimine esos tratamientos mediante un chorro de arena simple conforme al estándar SSPC-SP7. Los galvanizados oxidados exigen, como mínimo una limpieza con herramientas de mano conforme al estándar SSPC-SP2.

Superficies previamente pintadas

- Asegúrese que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura, ni problema de caleo, aburbujamiento o humedad, de lo contrario deberá ser tratada como superficie nueva.
- Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.
- Aplique una capa de pintura sobre los resanes.

Superficies de concreto con problemas de eflorescencias

- Identifique la fuente de humedad.
- Elimine o controle el flujo de humedad a través de la superficie. En ocasiones requerirá de algún especialista como plomero, arquitecto o ingeniero. Elimine eflorescencias, pintura suelta y aplanados dañados.
- Repare las áreas dañadas en ocasiones requerirá de algún especialista como albañil, arquitecto o ingeniero.
- Trate la superficie como superficie nueva.

Sistemas Recomendados

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA, MADERA, CEMENTO, YESO.

Sistema 1

- 1 capa Exterior Prime (B72WJ02)
- 2 capas P.A.B. Ultra Lavable Acabado Metálico (Línea C62).

Sistema 2

- 1 capa Loxon Primer (A24WM0300).
- 2 capas P.A.B. Ultra Lavable Acabado Metálico (Línea C62).

Nota: En colores intensos se recomienda utilizar el sellador Color Prime en una tonalidad gris para aumentar el rendimiento del acabado.

SUPERFICIES DE CONCRETO CON PROBLEMAS DE EFLORESCENCIAS

Sistema 1

- 1 capa Loxon Conditioner (A24WJ04).

- 2 Capas P.A.B. Ultra Lavable Acabado Metálico (Línea C62).

SUPERFICIES DE FIERRO Y ACERO

Sistema 1

- 1 Capa Ultra Primer (Línea B50).
- 2 Capas P.A.B. Ultra Lavable Acabado Metálico (Línea C62).

Sistema 2

- 1 Capa Econo Primer (Línea E61).
- 2 Capas P.A.B. Ultra Lavable Acabado Metálico (Línea C62).

SUPERFICIES DE ALUMINIO Y LÁMINA GALVANIZADA

Sistema 1

- 1 Capa Primario Para Lámina Galvanizada (E61GJ08).
- 2 Capas P.A.B. Ultra Lavable Acabado metálico (Línea C62).

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación.

Preparación del material

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

- Reductor: Aguarrás Sintético (R02KJ11).
- Reducción¹: 30% máximo

INFORMACIÓN TÉCNICA: P.A.B. Ultra Lavable (C62SJ01)

Métodos de aplicación

Brocha⁴

- Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.
- Antes de usar, lave la brocha con el mismo diluyente que adelgazará la pintura y elimine el exceso.
- Introduzca la brocha en la pintura solo hasta la mitad, elimine el exceso y aplique sobre el área deseada.
- Para un mejor resultado, pinte hacia un mismo lado de forma ligera. No presione fuerte.
- Use brocha de filamentos naturales. Línea recomendada: Brocha Pro Edge SW.

Rodillo

- El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso).
- Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla.
- Humedecerlo previamente y evitar rodarlo.
- Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo.
- Introduzca en la pintura cargando uniformemente toda la felpa, elimine el exceso.
- Para un mejor resultado, pinte en una misma dirección, no pase el rodillo más de 2 veces por el mismo lugar.
- Usar rodillo de fibras sintéticas y/o naturales. Línea recomendada: Rodillo para Esmaltes SW.

Aspersión convencional

- Succión: Reducir hasta un 35% con los reductores recomendados, dando un tiempo entre manos de 8 horas.
- Presión: Reducir hasta 10% con los reductores recomendados anteriormente.
- Presión de aplicación: 2,5 Kg/cm².
- Presión de fluido: 1,5 Kg/cm².

Equipo Airless⁵

- Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.
- Presión: 2000 psi
- Boquilla: 0,330 mm a 0,432 mm (0,013" a 0,017")
- Filtro Malla: 100
- Equipos recomendados: Consulte la guía de selección de equipo y/o su representante de ventas SW.

Lave inmediatamente sus manos con jabón y agua tibia después de utilizar el producto. Proceda igual para limpiar derrames, salpicaduras

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de su uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

Precauciones

"ADVERTENCIA"

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;

PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA;

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin-Williams.

Limitaciones de responsabilidad

No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. y asentar los hechos por escrito, de lo contrario Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m²) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página www.sherwin-williams.com.mx o comuníquese al departamento de servicio al cliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA: P.A.B. Ultra Lavable (C62SJ01)

Teléfonos

- 53.33.15.01 (Ciudad de México)
- 01.800.71.73.123 (Interior de la República).

Correo electrónico

- asesoria@sherwin.com.mx

-
- (1) Un año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.
 - (2) Aplicado a 25.4 micras secas en superficies lisas sin desperdicios (base).
 - (3) A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 1.5 mils húmedas.

* Prueba evaluada en sistema: con Econo Primer

- (4) Para asegurar resultados correctos prefiera las brochas y rodillos Sherwin-Williams
 - (5) Para asegurar resultados correctos prefiera los equipos Graco®
-